

Versione 2.30 - 12/12/2019

- Ottimizzazione dell'utilizzo della memoria. Questo consente di stampare layout più complessi (ad esempio con più immagini, con ripetizioni e salti).
 - In caso venga creato un layout molto complesso (ad esempio con molte immagini di dimensioni notevoli), quando si prova a stampare compare un avviso che la memoria necessaria richiesta supera il limite, dunque bisogna semplificare il layout (ad esempio rimuovendo alcune immagini).
 - Aggiunta indicazione di versione e ora
 - Visualizzate le modalità As e Bs
 - Aggiunta la possibilità di selezionare l'unità di misura sia in inserimento sia in visualizzazione nelle code, della larghezza e lunghezza delle ripetizioni (millimetri o metri)
-

Versione 2.24 - 20/11/2019

- La stampa di un layout con più immagini e un numero di copie superiore a 1 si bloccava.
 - Correzione impostazione parametro Step Y in pixel: se non era un multiplo dell'altezza dell'immagine il software si bloccava.
 - Correzione accesso informazioni via HTTP
-

Versione 2.20 - 27/09/2019

- Correzione stampa: il problema si generava ricevendo alcuni tipi di immagini dai RIP, per cui venivano utilizzate ottimizzazioni non gestite correttamente.
 - Ottimizzazione delle performance di stampa: sulle macchine più veloci (JPKevo e MiniLario) si potevano verificare dei rallentamenti durante la stampa.
-

Versione 2.10 - 05/04/2019

- Diagnostica dischi migliorata
 - Correzione al contatore delle copie stampate
 - Nuovo pannello "Impostazioni"
 - Nuova opzione per cambiare il numero delle copie del job in stampa (richiede PrintEngine >= 6.50)
-

Versione 2.02 – 17/01/2019

- Correzione stampa in modalità As
-

Versione 2.00 – 05/12/2018

- Gestione undo
- Per eliminare un disegno dal layout è sufficiente trascinarlo all'esterno.
- Verifica di consistenza dal database delle immagini all'avvio.

- Comandi di manutenzione con doppio click sulla visualizzazione dello spazio libero.
 - Correzione della schermata rossa che appariva su alcune stampe di immagini lunghe.
-

Versione 1.38 – 19/09/2018

- Corretta la visualizzazione dello spazio libero sul disco.
 - Eliminato il messaggio che appariva cliccando sui righelli
-

Versione 1.36 – 14/09/2018

- Aumentato il numero di copie stampabili per Layout (da 500 a 5000)
 - Aggiunte informazioni di debug
 - Risolto errore trascinarsi job in ricezione
 - Risolto errore cancellazione Job in ricezione dal RIP. In seguito ad una cancellazione non corretta (ad esempio disconnessione cavo), il job rimaneva in elenco ricezione e non era possibile cancellarlo.
 - Ricaricando un layout stampato non veniva reimpostata correttamente la modalità di stampa
 - Modificata gestione larghezza del media: in precedenza, all'avvio del software, veniva impostato un valore equivalente alla "Printing width" (parametri meccanici asse X) presente sulla stampante. Ora viene memorizzato e riproposto il valore impostato manualmente dall'operatore.
 - Viene mostrato un messaggio di errore provando a caricare nel layout un job con modalità di stampa non compatibile con la stampante
 - La ricezione di un lavoro viene interrotta se non si ricevono dati per più di 10 secondi.
 - Risolto un problema che generava delle righe bianche tra i vari rapporti.
 - Corretta la visualizzazione dello spazio utilizzato sul disco.
-

Versione 1.32 – 10/05/2018

- Ricaricando un layout già stampato i disegni con origine impostata dal RIP venivano riproposti non con la posizione usata per la stampa ma con l'origine del RIP
-

Versione 1.30 – 07/05/2018

- Correzioni sulle funzionalità Step&Repeat
-

Versione 1.26 – 03/04/2018

- Supporto funzionalità Step&Repeat facendo doppio click sulle immagini caricate nel layout.
-

Versione 1.24 – 20/02/2018

- Risoluzione di alcune situazioni che portavano al blocco del programma abortendo una stampa dal

pannello di controllo della stampante.

Versione 1.22 – 16/02/2018

- Risoluzione di varie situazioni che portavano al blocco del programma al termine di una stampa.
-

Versione 1.20 – 02/02/2018

- Risoluzione di varie situazioni che portavano al blocco del programma al termine o interrompendo una stampa.
-

Versione 1.14 – 10/11/2017

- Correzione visualizzazione linee di snap in caso di origine in Y maggiore di 0
 - Uscita automatica dalla selezione multipla se il numero di oggetti selezionati diventa 0. Vengono anche nascoste le icone dei comandi.
 - Corretto abort del job in stampa (sia da Qwizard sia da stampante)
 - Corretto abort dal RIP (del job in ricezione)
 - Modificati font del righello
Corretta visualizzazione errata della coda Source: modificando la modalità di visualizzazione dell'elenco mentre si stava ricevendo un job, le due code venivano sovrapposte.
Il job ricevuto incompleto (non tutte le linee attese) viene buttato via.
 - Risolto deadlock che si presentava durante la ricezione di un job e lo scroll della vista
 - Visualizzazione lunghezza layout
Frecce su righello verticale per andare all'inizio o alla fine del layout
-

Versione 1.12 – 22/09/2017

- Correzione addizionale per le modalità A e B scambiate in alcuni casi.
 - Correzione per l'allineamento delle immagine nella finestra di layout.
-

Versione 1.10 – 13/09/2017

- Il comportamento della selezione multipla è stato modificato: selezionando il primo elemento con una pressione lunga viene mostrata una toolbar sopra la relativa coda contenente I pulsanti per le varie operazioni possibili inclusa la selezione di tutti gli oggetti.
 - E' stata corretta una situazione in cui i job nelle modalità B venivano riconosciute come A
 - Il menù di selezione della modalità di stampa ora gestisce correttamente le modalità @s, As e Bs.
-